

資料6 (別紙1)

登山道等の調査結果一覧 (1/6)

H17管理水準				前回調査時からの変化				
地域	区間 No.	登山道区間	保護・利用体験	保全対策	荒廃状況	歩道整備	維持管理	利用環境
北大雪地域	1	層雲峡～朝陽山	B	Ⅱ	登山口付近の侵食著しい。倒木多くヤブ化。ルート付替え (一部区間)	入口看板	手薄	標高1340m付近で通行止め
	2	ニセイカウシュッペ山～公園界	B	Ⅲ	全線に亘り軽度の侵食	特になし	良	林道ゲート鍵
	3	層雲峡銀河流星ノ滝線	C	Ⅲ	荒廃なし	特になし	良	変化なし
	4	紅葉谷線	C	Ⅲ	旧車道区間が侵食	入口看板	良	駐車場移動・エコツアー増加
表大雪地域 (1)	5	層雲峡～(ロープウェイ終点)～黒岳	B	Ⅱ	部分的に洗掘やや進行。歩道沿いの植生回復	石組、階段等 (一部ハードル化)	良	高速道路開通
	6	黒岳～北海岳～間宮岳～旭岳	B	Ⅱ	赤石川～北海岳：侵食ひどい、旭岳～裏旭野宮指定地：侵食ひどい、黒岳石室～赤石川：土留による土砂安定及び植生回復	石組、階段、土留 (黒岳石室周辺)	良	黒岳石室にバイオトイレ新設
	7	黒岳石室～雲ノ平～中岳分岐	B	Ⅱ	黒岳石室～雲ノ平：侵食ひどく周辺植生への影響見られるが、土砂安定し植生回復した箇所もある	土留 (老朽化)、(石室近く)	良	黒岳石室にバイオトイレ新設
	8	旭岳～勇駒別	B	Ⅱ	大きな変化はない、概ね良好、旭岳～金庫岩：侵食やや進行、木道一部老朽化、勇駒別登山口付近ヤブ化	階段、木道 (一部老朽化)	概ね良	姿見石室、携帯トイレブース
	9	姿見の池周回線	C	Ⅲ	軽い侵食見られるが良好、手摺破損、段差が大きい箇所ではロープにつかまる高齢者あり	木製デッキ整備	極良	RW姿見駅でレクチャー実施
備考	 : 通行止等あり : 管理水準と現地状況に不整合あり : 管理水準設定後に環境省整備あり 赤字 : 変化大 青字 : 変化あり 黒字 : 変化なし							

登山道等の調査結果一覧（2/6）

H17管理水準					前回調査時からの変化			
地域	区間 No.	登山道区間	保護・利用体験	保全対策	荒廃状況	歩道整備	維持管理	利用環境
表大雪地域 (2)	10	愛山溪～雲井ヶ原	B	Ⅱ	下部区間で軽度の侵食、倒木あり、木道・デッキの老朽化が著しい	木道、階段、デッキ（老朽化）	手薄	変化なし
	11	愛山溪～松仙園～沼ノ平分岐	B	Ⅱ	ヤブひどい。侵食による段差部がヤブ化し危険	なし	無	八島分岐で通行止め
	12	沼ノ平分岐～比布岳～北鎮岳～お鉢平分岐	B	Ⅲ	村雨の滝上～永山岳：森林限界より上の侵食ひどい、北鎮岳～お鉢平分岐：侵食・拡幅ひどい	土留、石組（村雨の滝上部付近）	概ね良	変化なし
	13	愛山溪～沼ノ平分岐	B	Ⅰ	尾根道は階段や石組整備により安定したが、水溜り多数で歩きにくい、谷道は要所を付け替え安定	階段、石組、橋	良	変化なし
	14	沼ノ平分岐～裾合平分岐	B	Ⅰ	木道・階段・石組等の整備により概ね安定、植生回復、未整備箇所で侵食やぬかるみあり、階段・石組に水溜り多い	木道、階段、石組	概ね良	変化なし
	15	裾合平分岐～姿見の池	B	Ⅰ	木道・階段・石組等の整備により概ね安定、未整備箇所で侵食やぬかるみあり、階段・石組に水溜り多い	木道、階段、石組	良	変化なし
	16	当麻乗越～比布岳分岐（安足間岳）	B	Ⅲ	侵食はやや進行、流出した土砂による周辺植生の損失あり	なし	手薄	変化なし
	17	間宮岳～中岳分岐～（中岳温泉）～裾合平分岐	B	Ⅰ	間宮岳～中岳温泉上：侵食・拡幅著しい、間宮岳～中岳分岐で石組・土留整備されたが荒廃は止まっていない	石組（中岳分岐付近）	手薄	変化なし
	18	勇駒別周回	C	Ⅲ	歩道は概ね良好、北周回路は木橋の破損あり、南周回路は植生回復	階段、木道、デッキ 木橋（一部破損）	良	クロスカントリースキーコース整備中
	19	天人峡～勇駒別	B	Ⅱ	崩落部は植生回復、別の箇所が小崩落、一部区間が付替え、倒木あり	なし	良	天人峡温泉へのバス運行中止
20	天人峡～羽衣の滝・敷島の滝	C	Ⅲ	—	—	—	崩落により通行止め	
備考	 ：通行止等あり ：管理水準と現地状況に不整合あり ：管理水準設定後に環境省整備あり 赤字 ：変化大 青字 ：変化あり 黒字 ：変化なし							

登山道等の調査結果一覧（3/6）

H17管理水準					前回調査時からの変化			
地域	区間No.	登山道区間	保護・利用体験	保全対策	荒廃状況	歩道整備	維持管理	利用環境
高根ヶ原地域	21	北海岳～白雲岳避難小屋	A	Ⅱ	侵食・拡幅の進行が著しい、平坦部は流出した土砂が堆積し植生損失が進行	なし	一部良	変化なし
	22	白雲岳避難小屋～高根ヶ原分岐～忠別岳	A	Ⅱ	勾配が比較的急な箇所ので侵食・複雑化がやや進行、平ヶ岳周辺の洗掘区間下端で湛水ひどく植生への影響あり	木道（一部破損）、階段	一部良	変化なし
	23	銀泉台～赤岳～小泉岳～白雲岳	A	Ⅱ	全区間に亘って侵食あり、土留・階段が整備されているが、土砂は安定していない、雪田植生の荒廃ひどい	階段、木道	良	銀泉台ヒュッテ閉鎖
	24	高原温泉～緑岳～小泉岳	A	Ⅱ	緑岳山頂直下がショートカット道により複雑化・植生損失、巨石帯より下方は整備が進み概ね土砂安定	階段、木道	良	特に変化なし
	25	高原温泉（沼巡りコース）～高根ヶ原分岐	B	Ⅰ	全般的に維持管理された歩きやすい道、ぬかるみや侵食はわずかに見られる程度	階段、石組、木道	極良	特に変化なし
トムラウシ山系地域	26	忠別岳～五色岳～化雲岳～トムラウシ山	A	Ⅱ	ヒサゴ沼への歩道が侵食進行、稜線上は概ね良好で部分的に侵食やや進行した箇所あり、マーキング薄れ	木道、階段、ロープ	良	避難小屋が老朽化
	27	トムラウシ山～オプタテシケ山	A	Ⅱ	トムラウシ山南側斜面の侵食進行、歩道脇等に野営の痕跡多い、双子池野営指定地の荒廃進行	手薄	手薄	南沼野営指定地に携帯トイレブース
	28	沼ノ原口～沼ノ原～五色ヶ原～五色岳	B	Ⅰ	沼ノ原下部急勾配箇所の侵食が大幅に進行、通行困難箇所あり、木道等の未整備箇所ので侵食進行、一部の木道が老朽化	木道、階段、ロープ	手薄	林道通行止め、H26より通行可
	29	天人峡～化雲岳	A	Ⅱ	風衝地の荒廃進行、小化雲付近の侵食進行著しい、周辺植生への影響あり、第二公園の荒廃ひどい、ぬかるみ・水溜りひどい	木道、階段、ロープ階段	手薄	天人峡温泉へのバス運行中止
	30	トムラウシ温泉～トムラウシ山	A	Ⅱ	沢沿い区間のルート付替え、登山口からコマドリ沢手前までぬかるみひどい箇所あり、未整備箇所の洗掘進行	階段、石組、木道、ロープ	良	特に変化なし
	31	ヌブントムラウシ温泉～沼ノ原分岐	A	Ⅱ	調査未実施	—	無	林道通行止め
	32	トムラウシ温泉周回	C	Ⅲ	霧吹の滝通行止め、ヤブ化しルート不明瞭	—	無	歩道通行止め
備考	 : 通行止め等あり : 管理水準と現地状況に不整合あり : 管理水準設定後に環境省整備あり 赤字 : 変化大 青字 : 変化あり 黒字 : 変化なし							

登山道等の調査結果一覧（4/6）

H17管理水準					前回調査時からの変化			
地域	区間No.	登山道区間	保護・利用体験	保全対策	荒廃状況	歩道整備	維持管理	利用環境
十勝岳地域	33	オプタテシケ山～美瑛岳～十勝岳	A	Ⅱ	オプタテシケ山からベベツ岳南西斜面、美瑛岳北斜面が中度の侵食、侵食やや進行	なし	手薄	変化なし
	34	十勝岳～富良野岳	B	Ⅰ	富良野岳東側斜面の荒廃ひどく侵食進行、上ホロカメットク山東側稜線の荒廃進行、整備済み区間は概ね土砂安定	階段、木道、ロープ柵	良	変化なし
	35	富良野岳～登山口	A	Ⅱ	富良野岳の直下の荒廃はほとんど進行していない、湿原では植生回復、三の沢分岐付近のぬかるみひどい	なし	良	変化なし
	36	白金温泉口～美瑛富士 〔美瑛富士小屋分岐〕	B	Ⅱ	全体的に中～軽度の侵食が続く、階段等の底抜けも見られる、浸食進行	木道、階段	良	林道ゲートに鍵
	37	白金温泉～望岳台～十勝岳	B	Ⅱ	最下部区間で大きなガリーが生じている、歩道は概ね良好	なし	良	変化なし
	38	望岳台～吹上温泉～十勝岳温泉	C	Ⅲ	ほとんど荒廃は見られない、歩きやすい道	階段	良	変化なし
	39	十勝岳避難小屋 ～美瑛岳・美瑛富士分岐	B	Ⅱ	美瑛岳西側斜面で侵食進行が見られる、その他区間は概ね良好	なし	良	変化なし
	40	吹上温泉～三段山～十勝岳温泉	C	Ⅲ	吹上温泉から三段山までは概ね良好、土留や階段は老朽化、三段山から十勝岳温泉分岐は通行止め、ヤブ化ひどい	階段、土留	良・無	一部歩道通行止め
	41	十勝岳温泉 ～縦走路分岐（富良野岳） ～縦走路分岐（上ホロカメットク山）	B	Ⅱ	比較的急勾配の未整備箇所での侵食進行、道幅広い下部区間で侵食進行、整備済み区間は概ね安定、一部階段に底抜けあり	階段、土留	良	変化なし
	42	登山口～十勝岳	B	Ⅱ	わずかに侵食は認められるが概ね良好	なし	良	変化なし
43	縦走路分岐～原始ヶ原 （五反沼・勝竜の滝）	B	Ⅱ	調査未実施	—	—	歩道通行止め	
備考	 : 通行止等あり : 管理水準と現地状況に不整合あり : 管理水準設定後に環境省整備あり 赤字 : 変化大 青字 : 変化あり 黒字 : 変化なし							

登山道等の調査結果一覧（5/6）

H17管理水準					前回調査時からの変化			
地域	区間No.	登山道区間	保護・利用体験	保全対策	荒廃状況	歩道整備	維持管理	利用環境
東大雪地域	44	登山口～ユニ石狩岳	B	Ⅱ	林道通行止めのため鳴兎園まで調査、一部ヤブ化しているが大きな変化はない	—	無	林道通行止め
	45	十勝三股口～十石峠（ユニ石狩岳）	B	Ⅱ	倒木・ヤブ化が進行	なし	手薄	変化なし
	46	十石峠～音更山～石狩の肩	B	Ⅱ	ヤブ化した区間はあるが大きな変化はない	なし	手薄	ユニ石狩林道通行止め
	47	シュナイダー口～石狩岳～沼ノ原手前分岐	A	Ⅱ	シュナイダールートは倒木・ヤブ化がやや進行、根曲り廊下刈り払い済み、部分的な侵食はあるが大きな変化はない	なし	手薄	協働型管理の取組みで刈り払い
	48	杉の沢出合～前天狗岳	B	Ⅱ	樹林帯の侵食進行、大きな段差が続き歩きにくい	土留	良	変化なし
	49	幌加温泉～天狗岳～ニペソツ山	B	Ⅱ	幌加温泉から前天狗岳分岐までヤブ化ひどくルート不明瞭、前天狗岳分岐から山頂までは大きな変化なし	なし	良・無	前天狗岳に携帯トイレブース
	50	糠平登山口～ウペペサンケ山	B	Ⅱ	登山口付近でルート付替え、倒木増だが大きな変化はない、植生回復が認められる	なし	手薄	林道一時通行止め、ひがし大雪自然館
	51	菅野温泉登山口～コース分岐	B	Ⅱ	調査未実施	—	—	林道通行止め
糠平然別地域	52	糠平天宝山	C	Ⅲ	大きな変化はない、良好な歩きやすい道	なし	良	ひがし大雪自然館
	53	然別湖～南ペトウトル山	B	Ⅱ	倒木・ヤブ化が進行	なし	手薄	変化なし
	54	天望山周回	B	Ⅱ	倒木が増加、前回同様ヤブ化区間は多い	なし	手薄	変化なし
	55	駒止湖～東ヌブカウシヌプリ	B	Ⅱ	倒木・ヤブ化進行	なし	手薄	変化なし
	56	西ヌブカウシヌプリ	C	Ⅲ	ヤブ化が進行	なし	手薄	変化なし
備考	 : 通行止等あり : 管理水準と現地状況に不整合あり : 管理水準設定後に環境省整備あり 赤字 : 変化大 青字 : 変化あり 黒字 : 変化なし							

登山道等の調査結果一覧（6／6）

H17管理水準					前回調査時からの変化			
地域	区間No.	登山道区間	保護・利用体験	保全対策	荒廃状況	歩道整備	維持管理	利用環境
H17管理水準対象外	—	北海道自然歩道線	—	—	糠平湖周囲の約8km区間が開通、状態は概ね良好	公園整備、階段	良	軌道跡、園地整備、ひがし大雪自然館
	—	桂月岳コース	—	—	侵食やや進行	なし		変化なし
	—	愛別岳コース	—	—	特に変化なし	なし	無	変化なし
	—	菅野温泉西コース	—	—	調査未実施	—	—	林道通行止め
	—	滝コース	—	—	調査未実施	—	—	林道通行止め
	—	三川台コース	—	—	全区間で軽度の侵食が見られる、遭難対策用の道として時々刈り払い等が行われている、一般登山者の利用あり	なし	手薄	台地林道通行止め、ゲートに鍵
	—	トムラウシ短縮コース	—	—	軽度の侵食が続く、ぬかるみ多く倒木等を利用したぬかるみ対策あり	土留	良	ソーラー式バイオトイレ、駐車場増設
備考	 : 通行止等あり : 管理水準と現地状況に不整合あり : 管理水準設定後に環境省整備あり 赤字 : 変化大 青字 : 変化あり 黒字 : 変化なし							